
В Тальменском районе производитель работ мостоотряда предстал перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение работнику тяжкого вреда здоровью

Следственным отделом по ЗАТО «Сибирский» следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении производителя работ одного из Мостоотрядов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый, выступая производителем работ и ответственным руководителем на строительном объекте "Мостовой переход через р.Чумыш" в Тальменском районе, 17 апреля 2017 года в нарушение соответствующих требований допустил к демонтажу технологического укрытия склада инертных материалов работника с применением им недостаточной страховочной привязи, имеющей только 1 страховочный трос. Тогда как в соответствии с требованиями, а также в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с порывистым ветром, работы не должны были осуществляться.

Выполняя на крыше склада демонтаж профлистов, из-за недостаточной длины троса мужчина отстегнул его от анкерного устройства, чтобы перестегнуть на другую скобу, и в момент резкого порыва ветра он не смог удержать равновесие, упав спиной с высоты около 3,5 метров. В результате 51-летний работник получил различные телесные повреждения, причинившие ему тяжкий вред здоровью.

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о необеспечении обвиняемым безопасных условий труда, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

18 Июня 2018

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1235212>